

附件

德州经济开发区督办问题清单

编号	检查时间	城市	县（区）	乡镇 （街道）	污染源名称	污染源地址	存在问题	整改要求	完成期限
15-D010-SD	12月14日	德州	经济开发区	经济开发区	德州晶华药用有限公司	康博大道	现场检查时，企业药用玻璃产线正常生产，在线监测第三方为德州瑞驰检测有限公司，玻璃行业NO _x 标准为500mg/m ³ ，现场检查发现其数采仪中设定量程为267mg/m ³ 。	进一步调查核实，若存在违法问题，依法严厉查处。	1月15日