

附件 1

存在淘汰类炉窑问题的企业清单

序号	企业名称	市	县	行业类别	炉窑类别	炉窑子类	问题炉窑数量	存在环境问题类型	淘汰原因
1	廊坊市安次区裕丰铸造厂	廊坊市	安次区	黑色金属铸造	熔化炉	感应电炉	2	未按要求完成淘汰	0.25 吨及以上无磁轭铝壳中频感应电炉，《产业结构调整指导目录（2011 年本）》2013 年修正版要求 2015 年底前淘汰无磁轭（ ≥ 0.25 吨）铝壳中频感应电炉
2	固安县铸诚机械制造有限公司	廊坊市	固安县	金属结构制造	熔化炉	感应电炉	2	未按要求完成淘汰	0.25 吨及以上无磁轭铝壳中频感应电炉，《产业结构调整指导目录（2011 年本）》2013 年修正版要求 2015 年底前淘汰无磁轭（ ≥ 0.25 吨）铝壳中频感应电炉
3	中节能东方固安墙材耐磨材料有限公司	廊坊市	固安县	金属结构制造	熔化炉	感应电炉	3	未按要求完成淘汰	0.25 吨及以上无磁轭铝壳中频感应电炉，《产业结构调整指导目录（2011 年本）》2013 年修正版要求 2015 年底前淘汰无磁轭（ ≥ 0.25 吨）铝壳中频感应电炉